

忠岡町 地震ハザードマップ

出典:大阪府自然災害総合防災対策検討(地震被害想定)報告書 大阪府 平成19年

凡例

指定避難所

一時避難場所

役場

交番

消防署

防災無線

町境界


線路(南海本線)

主要道路

線路(JR阪和線)

橋

上町断層帯地震 震度分布




上町断層帯地震


震度分布



液状化可能性



上町断層帯地震 液状化可能性



南海トラフ巨大地震 震度分布




南海トラフ巨大地震


震度分布



液状化可能性



南海トラフ巨大地震 液状化可能性



震度とゆれの状況

震度 5 強

物につかまらな
いと歩くことが
難しくなります。
補強されてい
ないブロック塀
が崩れることが
あります。

震度 6 弱



立っていること
が困難になり
ます。耐震性の
低い木造建物は
、瓦が落下したり
、建物が傾いたり
、倒れるものも
あります。

震度 6 強



はわないと動
くことができ
ず、飛ばされる
こともあります。
耐震性の低い木
造建物は、傾く
ものや、倒れる
ものが多くなり
ます。

震度 7




耐震性の低い木
造建物は、傾く
ものや、倒れる
ものが多くなり
ます。耐震性の
高い木造建物
でも、まれに傾
くことがあり、
耐震性の低い
鉄筋コンクリ
ート造の建物
では倒れるも
のが多くなり
ます。

液状化発生メカニズム


地震前

砂等の粒がお
互にくっついて
、その間に水が
ある状態



地震時

砂の粒同士が
離れて、水に
浮いた状態



地震後

バラバラにな
った砂の粒が
沈んで、地面
に水が出てく
る状態

