



ただお課長




町民を浸水被害から守る忠岡雨水ポンプ場
 (大阪府泉北郡忠岡町)

● before >>> ● after

忠岡町浸水マップ

■ 昭和58年 浸水箇所
 (台風10号、時間最大:55mm/h)
 ■ 平成26年 浸水箇所
 (台風19号、時間最大:40mm/h)



- 本町は全国の町で、面積が日本一小さく、人口密度が第4位で、みんなの顔が見えるまちです。
- 忠岡雨水ポンプ場は昭和57年5月より供用開始され、雨水管渠の整備に伴い浸水被害は軽減し、現在では道路冠水が数カ所で発生する程度にまで被害が軽減している。
- 浸水被害の軽減に伴い、空き地や田畑が宅地になり、現在では住宅都市へと変貌した。
- 町で実施した住民意識調査では、「下水道の充実」が住民満足度第1位である。


浸水被害軽減の効果

昭和58年8月 台風10号による被害状況	
時間最大降雨	55 mm/h
床上浸水	20 件
床下浸水	267 件
道路冠水	不明

平成26年10月 台風19号による被害状況	
時間最大降雨	40 mm/h
床上浸水	0 件
床下浸水	0 件
道路冠水	4 件



雨水整備率



ストリク
 効果